

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
при выявлении правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости

19 октября 2023 г.

№ 687

Настоящий акт составлен в результате проведенного 19 октября 2023 года в 12 часов 10 минут осмотра объекта недвижимости с кадастровым номером 55:23:220101:1012 расположенный по адресу: Омская область, Русско-Полянский район, с. Добровольск, ул. Ленина, д.31, комиссией по проведению осмотров зданий, строений, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Добровольского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области, утвержденной распоряжение Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области от 07.07.2022 № 132-р, в составе:

Председатель комиссии:

Федосеенко Иван Анатольевич

- Врио председателя Комитета по управлению имуществом при администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области;

Члены комиссии:

Проценко Наталья Ивановна

- начальник экономического отдела администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области;

Харченко Наталья Михайловна

- Глава Добровольского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области (по согласованию)

в отсутствие лица, выявленного в качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.


При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 55:23:220101:1323 расположенный по адресу: Омская область, Русско-Полянский район, с. Добровольск, ул. Ленина, д.31, кв.2, расположенный в многоквартирном жилом доме с кадастровым номером 55:23:220101:1012 расположенный по адресу: Омская область, Русско-Полянский район, с. Добровольск, ул. Ленина, д.31, существует.



Подписи членов комиссии:

Председатель
комиссии:



И.А. Федосеенко

Члены
комиссии:

Н.И. Проценко

Н.М.Харченко

Приложение
акту осмотра
от 19.10.2023 № 687

Фототаблица

Омская область, Русско-Полянский район, с. Добровольск, ул. Ленина, д.31

