

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства
при выявлении правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости

01 декабря 2023 г.

№ 729

Настоящий акт составлен в результате проведенного 01 декабря 2023 года в 10 часов 30 минут осмотра объекта недвижимости с кадастровым номером 55:23:220101:993, расположенный по адресу: Омская область, Русско-Полянский район, с. Добровольск, ул. Октябрьская, д. 4 комиссией по проведению осмотров зданий, строений, сооружений или объектов незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Добровольского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области, утвержденной распоряжением Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области от 07.07.2022 № 132-р, в составе:

Председатель комиссии:

Федосеенко Иван Анатольевич

- Врио председателя Комитета по управлению имуществом при администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области;

Члены комиссии:

Проценко Наталья Ивановна

- начальник экономического отдела администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области;

Харченко Наталья Михайловна

- Глава Добровольского сельского поселения Русско-Полянского муниципального района Омской области (по согласованию)

в отсутствие лица, выявленного в качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.


При осмотре осуществлена фотофиксация объекта недвижимости. Материалы фотофиксации прилагаются.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости существует.


Подписи членов комиссии:


Председатель
комиссии:



И.А. Федосеенко

Члены
комиссии:





Н.И. Проценко

Н.М. Харченко

Фототаблица

Омская область, Русско-Полянский район, с. Добровольск, ул. Октябрьская, д. 4

